



Оборудование для СТО и шиномонтажа  
Материалы для ремонта шин

02100, м.Київ, вул.Будівельників 30, оф. 1  
тел./факс (044) 292 00 75, 503 64 30, 501 81 36  
e-mail: office@fenix-market.kiev.ua  
web: www.fenix-market.kiev.ua

# РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ШИН

Одноэтапная система  
Двухэтапная система

# Содержание

A.1.	Введение / Общая часть .....	3
A.2.	Обозначения, применяемые в ремонте шин .....	3
A.3.	Общие требования к оценке состояния шины и проведению ремонта .....	3
B.	Ремонт радиальных шин. Одноэтапная система .....	4
C.	Ремонт радиальных шин. Двухэтапная система .....	13
D.	Ремонт диагональных шин. Двухэтапная система .....	22
	Инструменты и материалы .....	30
	Таблицы .....	34
	Обозначения нашине .....	40

## A.1. Введение / Общая часть

- Возможность ремонта шины в целом должна всегда квалифицированно проверяться с учетом специальных критериев оценки, как, например, общее состояние шины, специфичные для конкретной страны ограничения повреждений и т. д. Вся шина должна всегда проверяться на наличие других, скрытых повреждений.
- Для ремонта мы рекомендуем применение материалов и шероховальных инструментов фирмы ТИП ТОП.
- Все сведения в этом руководстве по ремонту относятся исключительно к применению оригинальных продуктов фирмы ТИП ТОП.
- Наряду с использованием высококачественных ремонтных материалов и оборудования решающее значение для успешного ремонта имеют также условия соответствующего окружения на месте проводимого ремонта. К ним относятся в том числе следующие факторы:
  - Хорошее освещение рабочего места
  - Регулярная чистка рабочего места и технического оборудования (содержание в исправности)
  - Предотвращение сквозняка и прямого солнечного облучения на ремонтируемом участке во время ремонта
  - Хранение всех материалов согласно соответствующим требованиям (см. упаковку)
  - Технически безупречные и содержащиеся в исправности оборудование и вспомогательные средства
  - Хорошо обученный персонал
- Право на изменения материалов и производственных процессов, служащих техническому усовершенствованию, сохраняется.
- При выборе ремонтного материала всегда должны учитываться актуальные таблицы повреждений ТИП ТОП!
- © 2006. Все авторские права сохраняются, включая фотокопирование и записи на электронных носителях информации. Использование настоящего руководства по эксплуатации технического оборудования в коммерческих целях, в том числе в выписках, не разрешается.

STAHLGRUBER Otto Gruber GmbH & Co. KG  
Gruber Straße 63, 85586 Poing, GERMANY

### Общие указания по безопасности

- При работе с вращающимися инструментами и приборами всегда должны соблюдаться специальные меры предосторожности (напр. защитные очки, максимальное число об./мин., перчатки)!
- При работе с острыми инструментами, растворами, горячими приборами и материалами всегда должны соблюдаться специальные меры предосторожности (напр. перчатки)!
- При работе с растворами всегда должны учитываться указания по безопасности и символы на таре / упаковках!
- Опасные инструменты, растворы и т. п. всегда храните в недоступном для посторонних и детей месте!
- Отраслевые правила техники безопасности профессиональных союзов, а также общие указания по безопасности всегда должны соблюдаться!

**Приведенные в этом руководстве номера по каталогу для вулканизационных растворов и kleev-цементов обозначают исключительно версии продуктов, не содержащие хлоруглеводородов и ароматических углеводородов.**

## A.2. Обозначения, применяемые в ремонте шин

### Горячая вулканизация

Способ вулканизации мест повреждения, заполняемых невулканизированной резиной, и установленных на них ремонтных пластирь при воздействии нагрева и давления.

### Самовулканизация

Способ вулканизации установленных ремонтных пластирь при температуре помещения не ниже 18° С / 65° F.

### Канал повреждения / канал отверстия

Отверстие, возникающее при проникновении инородного тела в каркас или брекер.

### Комбинированный ремонтный элемент

#### (напр. МИНИКОМБИ)

Цельный ремонтный элемент, одновременно обеспечивающий функцию ремонтного пластира и заполнителя канала повреждения. Используется только при проколах в протекторе.

### Ремонтный пластирь

Плоскостное ремонтное средство, по своим размерам и прочности согласованное с соответствующими шинами и повреждениям.

### Каркас

Текстильный, арамидный или стальной корд, образующий каркасные слои шины, а также применяемый в ремонтных пластирях, начиная с определенного размера.

### Время высыхания / проба тыльной стороной пальца

При применении вулканизационных растворов и kleev-цементов следует соблюдать как минимально, так и максимально допустимое время высыхания. Оптимальный момент для установки ремонтного пластира достигнут тогда, когда нанесенный слой при легком прикосновении тыльной стороны пальца на ощупь еще липкий, но не прилипает к пальцу. Такая проба тыльной стороной пальца проводится всегда на краю смазанной поверхности.

## A.3. Общие требования к оценке состояния шины и проведению ремонта

- 3.1 Перед ремонтом необходимо обследовать всю шину относительно выполнимости ее ремонта, равно как и возможных скрытых повреждений и микроповреждений. При этом необходимо также включать в оценку общее состояние шины за пределами собственно ремонтируемого повреждения.
- 3.2 Если место повреждения при микроповреждениях неизвестно, доведите шину медленным, постепенным накачиванием до рабочего давления и проверьте при этом всю шину на очевидные или иные различимые дефекты!
- 3.3 Для оценки выполнимости ремонта, а также для самого ремонта принципиально необходимо демонтировать шину с обода. После окончания обработки участков повреждения выберите необходимый ремонтный материал с учетом величины и местоположения повреждения.
- 3.4 Обработка участка повреждения должна проводиться квалифицированно и с применением надлежащих инструментов. Установленные при этом косвенные повреждения необходимо также приобщать к оценке выполнимости ремонта.
- 3.5 Специальные предписания для ремонта пневматических шин всегда должны соблюдаться.



Рис. В.1.1



Рис. В.1.2



Рис. В.2.1



Рис. В.2.2

## B. Ремонт радиальных шин - Одноэтапная система

При одноэтапной системе пластирь и заполнитель воронки вулканизуются одновременно.

### B.1 Очистка иннерлайнера

#### Требуемые инструменты

- Шинный шабер (для иннерлайнера); 1
- Пылесос/гидропылесос; 19
- Рабочие перчатки; 38

#### Требуемый материал

- Чистящая жидкость «Ликвид Баффер» (напр. аэрозоль); 50

#### Технология выполнения работ

- Работайте в рабочих перчатках.
- Увлажните участок ремонта и прилегающие участки в шине чистящей жидкостью «Ликвид Баффер». (Рис. В.1.1)
- Сразу очистите участок ремонта шинным шабером. (Рис. В.1.2)
- Полностью удалите загрязнения пылесосом / гидропылесосом.

#### Примечания

В вышеописанном процессе из иннерлайнера полностью удаляются силикон, графит и прочие разделительные материалы. Соскоблите несколько больший участок, чем необходимо для установки пластиря.

#### Указание по безопасности:

При работе с растворами учитывайте указания по безопасности и символы на таре и упаковках!

### B.2 Разработка повреждения резины

#### Требуемые инструменты

- Защитные очки; 2
- Рабочие перчатки; 38
- Колпачковый нож Ø 30 мм; 3
- Шероховальное кольцо K16/18, Ø 50 мм; 4
- Щетка в пластмассовой заливке, Ø 50 мм; 5
- Низкооборотный шероховальный пневмодвигатель; 6
- Метелка, мягкая; 8

#### Технология выполнения работ

- Работайте в защитных очках / рабочих перчатках.
- Вырежьте повреждение резины колпачковым ножом и разработайте его шероховальным кольцом в вогнутую (чашевидную) форму. (Рис. В.2.1, В.2.2 и В.2.3)
- При обработке резины вблизи стального корда используйте проволочную щетку в пластмассовой заливке, чтобы избежать повреждения стального или текстильного корда.
- Удалите резиновую пыль мягкой щеткой, чтобы лучше видеть повреждение.

#### Примечания

Работайте закругленной стороной шероховальных инструментов, чтобы придать участку повреждения правильную форму. Не оставляйте острых кромок на обработанной поверхности резины.




Рис. В.2.3

## B.3 Локализация повреждения

### Требуемые инструменты

- Защитные очки; 2
- Рабочие перчатки; 38
- Шероховальная щетка; 56
- Нож; 13
- Высокооборотный шероховальный пневмодвигатель; 7
- Фреза Ø 3 мм, при необходимости переходник для цангового зажима 6/3 мм; 14, 12
- Фреза Ø 6 мм; 15
- Штифтовой конус; 16
- Отрезной диск; 17
- Латунная щетка; 18
- Пылесос/гидропылесос; 19

### Технология выполнения работ

- Работайте в защитных очках / рабочих перчатках.
- Сделайте разрез ножом в радиальном направлении.

(Рис. В.3.1)

Сделайте разрез ножом между оголенными тросами стального корда как можно ближе вдоль поврежденного (или сломанного) слоя.

- Удалите тросы высокоскоростной вращающейся фрезой.

(Рис. В.3.2)

Удаляемые тросы стального корда перережьте высокоскоростной НМ-фрезой Ø 3 мм, при необходимости примените переходник для цангового зажима 3/6 мм. При этом требуется большая тщательность, чтобы не повредить целых тросов корда. Удалите поврежденный материал в зоне протектора высокоскоростной НМ-фрезой Ø 6 мм.

### При повреждениях протектора

Полностью удалите сломанные, ржавые и поврежденные слои (стального) корда, а также отслоения. Предельно ограничивайте разработку зоны повреждения, чтобы сохранить максимальную собственную стабильность шины. Страйтесь посредством постоянных круговых движений высокоскоростного шероховального пневмодвигателя сохранить контур повреждения по возможности округлым.

- Сточите стальной корд.

(Рис. В.3.3 и В.3.4)

После удаления поврежденного материала сточите высокоскоростным наконечником для тонкой обработки концы стального корда так, чтобы они полностью находились в резине. Обработайте края повреждения шероховальной щеткой.

- Очистите зону повреждения.

Очистите зону повреждения латунной щеткой и пылесосом / гидропылесосом.

### Примечания

Следите, чтобы трещины не исходили из места повреждения.



Рис. В.3.1



Рис. В.3.2



Рис. В.3.3



Рис. В.3.4




Рис. В.4.1




Рис. В.4.2




Рис. В.4.3




Рис. В.4.4

## B.4 Измерение размера повреждения, подбор пластиря

### Требуемые инструменты

- Стальная линейка 30 см; 20
- Актуальная таблица ремонтных материалов РЕМА ТИП ТОП
- Маркер; 27
- или маркировочные мелки; 21

### Технология выполнения работ

- Измерьте размеры повреждения

**При повреждениях боковины:**  
**A (аксиальный) (Рис. В.4.1)**  
**R (радиальный) (Рис. В.4.2)**

**При повреждениях протектора:**

**Ø С**

(Рис. В.4.3 и В.4.4)

максимальный диаметр повреждения в 3-м сверху слое корда.

**При сквозных повреждениях протектора важно:**

Повреждение 2-го слоя не должно превышать

**2 x Ø С.**

Большие повреждения ремонту не подлежат.

**При несквозных повреждениях протектора важно:**

Начиная с 3-го поврежденного слоя брекера необходим пластирь.

**При повреждениях плечевой зоны:**

**A, R и Ø С**

При повреждениях плечевой зоны, полностью находящихся на краю брекера, ориентируйтесь на размер **Ø С** и пользуйтесь разделом таблицы ремонтных материалов «Повреждения плечевой зоны». Если повреждение плечевой зоны распространяется также и на боковину, то необходимо измерить

**размер A x R.**

При этом размер **A** не должен превышать соответствующего размера **Ø С** для повреждений плечевой зоны.

**• Подберите подходящий ремонтный пластирь.**

Используйте актуальную таблицу ремонтных материалов РЕМА ТИП ТОП РАДИАЛЬ (RADIAL).

**• Напишите на шине мелом размеры повреждения.**

**• Напишите на шине мелом номер размера пластиря.**

### Примечания

Таблицы ремонтных материалов устанавливают соотношение между размером шины, величиной и местонахождением повреждения и необходимым ремонтным пластирем. Только если Вы постоянно пользуетесь таблицами ремонтных материалов, Вы приобретете необходимый опыт, чтобы читать их правильно.

## B.5 Зачистка иннерлайнера

### Требуемые инструменты

- Шаблоны для пластирей; **22**
- Маркер; **27**  
или маркировочные мелки; **21**
- Защитные очки; **2**
- Низкооборотный шероховальный пневмодвигатель; **6**
- Контурный диск Ø 65 мм; **23**
- Полиуретановая вставка Ø 65 мм; **24**
- Латунная щетка; **18**
- Пылесос/гидропылесос; **19**

### Технология выполнения работ

- Отпустите борта шины (они не должны быть растянуты или сжаты).
- Очертите по шаблону для пластиря маркером или мелком участок иннерлайнера, подлежащий зачистке.

(Рис. B.5.1)

Шаблоны для пластирей необходимы для точного позиционирования пластиря. (Они имеются в ассортименте различных размеров.)

Проведите вспомогательные линии через центр ремонтного участка немного за края участка установки пластиря. (Рис. B.5.2)

- Если необходимо удалить дополнительные загрязнения, то Вы должны сделать это сейчас.

В заключение снова обведите контур пластиря. (см. пункт B.1)

- Работайте в защитных очках / рабочих перчатках.

- Зачистите иннерлайнер контурным диском K36.

(Рис. B.5.3)

При зачистке иннерлайнера должны быть удалены все воздухоотводящие выступы, пока поверхность не станет совершенно гладкой. Прижимайте шероховальные инструменты без усилия и при постоянном движении не держите их слишком долго на одном месте.

### Примечания

Контурным диском K36 можно достичь равномерной шероховатости. Для установки пластиря рекомендуется класс шероховатости типа RMA 3.

Если при шероховальной зачистке обнаружатся повреждения иннерлайнера (напр. отслоения, мягкие или мажущие участки), то рекомендуется до установки пластиря удалить иннерлайнер. (см. пункт B.7)

- Очистите обработанную поверхность латунной щеткой и полностью удалите пылесосом / гидропылесосом резиновую пыль.

(Рис. B.5.4)

Никогда не удаляйте резиновую пыль сжатым воздухом, а только пылесосом / гидропылесосом и латунной щеткой.

### Примечание

Избегайте простоев до нанесения покрытий.



Рис. B.5.1




Рис. B.5.2



Рис. B.5.3



Рис. B.5.4



Рис. В.6.1



Рис. В.6.2

## В.6 Покрытия

### Требуемые инструменты

- Рабочие перчатки; **38**
- Кисть; **26**

### Требуемые материалы

- Раствор «МТР Солюшн»; **52**
- Клей-цемент «Спешиэл Симент Блау»; **51**

### Технология выполнения работ

- Работайте в защитных очках / рабочих перчатках.
- Проверьте участок ремонта внутри и снаружи на отсутствие загрязнений.
- Смажьте участок ремонта сначала на внешней стороне шины, затем на зачищенной внутренней стороне.

Равномерно нанесите раствор «МТР Солюшн» на воронку повреждения с внешней стороны шины.

(Рис. В.6.1)

Равномерно нанесите один слой клея-цемента «Спешиэл Симент Блау» на зачищенный иннерлайнер.

(Рис. В.6.2)

### Соблюдайте время высыхания до установки пластиря.

Чтобы улучшить высыхание, поверните участок ремонта на позицию «3 часа» или «9 часов». До установки пластиря соблюдайте время высыхания не менее 10 минут.

### Примечания

Максимальное время обработки составляет 45 минут. Слой клея-цемента должен быть сухим, но все еще несколько липким. Проба тыльной стороной пальца: если клей-цемент больше не липкий, то поверхность нужно смазать еще раз.

После повторного покрытия пластирь должен быть установлен по истечении стандартного времени высыхания 10-45 минут.

При одноэтапной системе вулканизация должна производиться в течение 12 часов.

Если Вы предвидите задержку вулканизации, то рекомендуется вместо клея-цемента «Спешиэл Симент Блау» использовать раствор «ХР Солюшн».

Вместо клея-цемента «Спешиэл Симент Блау» можно применить раствор «ХР Солюшн». Условия: одноэтапная технология в системе горячей вулканизации (от + 98° C / 209° F).

С помощью пасты «Спешиэл Симент Блау-Икс» (515 9420) можно сократить время высыхания до 3-4 минут.

### Указание по безопасности:

При работе с растворами учитывайте указания по безопасности и символы на таре и упаковках!

Техническую консультацию по Вашей системе вулканизации, по возможным задержкам вулканизации или по требуемому клею-цементу Вы получите у ближайшего представителя фирмы РЕМА ТИП ТОП или непосредственно в техническом отделе фирмы ТИП ТОП по телефону: 00 49 8121 707 / 0.

## B.7 Удаление иннерлайнера (только если необходимо)

Если обнаружатся повреждения иннерлайнера (напр. отслоения, мягкие, ма- жущие участки), то полностью удалите иннерлайнер на участке установки пластиря.

### Технология выполнения работ

- Работайте в защитных очках / рабочих перчатках.
- Наложите подходящий пластырь на поврежденный участок, точно обведите контур пластиря на иннерлайнере.

(Рис. B.7.1)

Снимите пластирь и внутри уже обведенного контура обведите еще один, отступив на 20 мм.

- Удалите иннерлайнер.

В пределах внутреннего контура тщательно удалите иннерлайнер контурным диском Ø 65 мм. Образующуюся при этом резиновую пыль постоянно удаляйте пылесосом / гидропылесосом.

Следите, чтобы гуммирование слоя радиального каркаса не было повреждено.

- Затем обработайте оставшийся край шириной 20 мм.

(Рис. B.7.2)

При этом важно достичь плавной кромки иннерлайнера. Направление движения / вращения инструмента является решающим. Не работайте в направлении, обратном кромке иннерлайнера.

- Полностью удалите пылесосом / гидропылесосом резиновую пыль, затем нанесите на зашерхованную внутреннюю поверхность шины равномерно и густо один слой раствора «МТР Солюшн». (Время высыхания 10-45 минут при позиции «3/9 часов»)

(Рис. B.7.3)

### Указание по безопасности:

При работе с растворами учитывайте указания по безопасности и символы на таре и упаковках!

**Дублирование пластиря – если иннерлайнер был удален, пластирь необходимо дублировать!**

### Требуемые инструменты

- Рабочие перчатки; 38
- Кисть; 26
- Широкий прикаточный ролик; 30
- Ножницы; 44
- Нож; 13
- Маркер для пластиря; 28
- Прикаточный ролик; 29

### Требуемые материалы

- Соединительная резина МТР; 48
- Раствор «МТР Солюшн»; 52
- Подходящий пластирь

### Технология выполнения работ

- Работайте в защитных очках / рабочих перчатках.

### • Дублирование пластиря

Нанесите на пластирь раствор «МТР Солюшн» (время высыхания 10-45 минут), затем наложите один слой соединительной резины «МТР Раббер» и прикатайте всплошную широким прикаточным роликом. (Рис. B.7.4, B.7.5 и B.7.6)

Соединительную резину отрезайте так, чтобы она выступала за края пластиря на 5-6 мм. (Рис. B.7.7)

Надрежьте защитную пленку по центру, не прорезая соединительную резину.




Рис. B.7.1



Рис. B.7.2



Рис. B.7.3



Рис. B.7.4



Рис. B.7.5



Рис. B.7.6



Рис. B.7.7



Рис. В.8.1



Рис. В.8.2



Рис. В.8.3



Рис. В.8.4

## B.8 Установка пластиря

### Требуемые инструменты

- Рабочие перчатки; **38**
- Маркер для пластиря; **28**
- Прикаточный ролик; **29**
- Кисть; **26**

### Требуемые материалы

- Подходящий пластирь
- Герметик «Иннерлайнер Силер»; **54**
- Тальк; **55**

### Технология выполнения работ

- Перед установкой пластиря отпустите борта шины (они не должны быть растянуты или скаты).

Поверните место повреждения на позицию «б часов».

- Проверьте, насколько высок клей-цемент.

Проверьте тыльной стороной пальца, подсох ли, оставаясь несколько липким, нанесенный клей-цемент или раствор.

- Отцентрируйте пластирь и прикатите его.

(Рис. В.8.1)

Отслоите защитную пленку и снова накройте ею пластирь, чтобы предохранить связующий слой. С помощью вспомогательных линий правильно отцентрируйте пластирь на повреждении.

Удалите защитную пленку, начиная от середины пластиря, затем прикатите его от середины к краям.

Следите, чтобы весь пластирь был прикатан всплошной.

В заключение прикатите края пластиря.

- Маркером для пластиря напишите на пластире все необходимые данные.

(Рис. В.8.2)

- Работайте в защитных очках / рабочих перчатках.

- Загерметизируйте края пластиря герметиком «Иннерлайнер Силер».

(Рис. В.8.3)

Нанесите на края пластиря и все зашерхованные участки вокруг него герметик «Иннерлайнер Силер». Эта операция может проводиться также после вулканизации при заключительном контроле.

### Указание по безопасности:

При работе с растворами учитывайте указания по безопасности и символы на таре и упаковках!

### Примечания

При применении систем вулканизации с внутренними и наружным оболочками (envelopes) или нагревательными рукавами рекомендуется посыпать слой герметика «Иннерлайнер Силер» тальком, чтобы предотвратить слипание оболочек / рукавов с резиной.

(Рис. В.8.4)

## B.9 Заполнение воронки

### Требуемые инструменты

- Рабочие перчатки; **38**
- Экструдер ТИП ТОП; **25**
- Прикаточный ролик; **29**
- Кисть; **26** или  
Кисть на привинчивающейся  
крышке; **31**

### Требуемые материалы

- Резиновый шнур для экструдера «МТР Раббер»; **47**
- Раствор «МТР Солюшн»; **52**
- Термостойкая пленка; **46**

### Технология выполнения работ

- Работайте в защитных очках / рабочих перчатках.
- Экструдируйте резину для заполнения воронки непосредственно в воронку повреждения.  
(Рис. B.9.1)

• Постоянно прикатывайте резину, чтобы избежать воздушных включений.  
(Рис. B.9.2)

• Заполнение воронки должно слегка возвышаться (2-3 мм), чтобы при вулканизации компенсировать естественную усадку материала.  
(Рис. B.9.3)

• Нанесите на поверхность заполнения воронки раствор «МТР Солюшн» и затем сразу накройте термостойкой пленкой.  
(Рис. B.9.4)

### Указание по безопасности:

При работе с горячими деталями оборудования пользуйтесь рабочими перчатками.



Рис. B.9.1



Рис. B.9.2




Рис. B.9.3




Рис. B.9.4

## B.10 Вулканизация

### Требуемое оборудование

- Рабочие перчатки; **38**
- Вулканизационный аппарат «Вулкстар» / VULCSTAR + принадлежности по выбору, или другие системы вулканизации

### Технология выполнения работ

- Работайте в рабочих перчатках.
- Вулканизуйте участок ремонта по одноэтапной технологии в «Вулкстаре», в автоклаве, или в другой системе вулканизации.  
(Рис. B.10.1)
- Всегда следуйте руководству по эксплуатации соответствующего изготовителя вулканизационного аппарата!

### Примечания

При одноэтапной системе с kleem-цементом «Спешиэл Симент Блау» вулканизация должна быть завершена в течение 12 часов.

### Указание по безопасности:

При работе с горячими деталями оборудования пользуйтесь рабочими перчатками.



Рис. B.10.1



Рис. В.11.1



Рис. В.11.2



Рис. В.11.3

## В.11 Заключительный контроль

### Требуемые инструменты

- Защитные очки; 2
- Рабочие перчатки; 38
- Низкооборотный шероховальный пневмодвигатель; 6
- Контурный диск Ø 65 мм; 23
- Полиуретановая вставка Ø 65 мм; 24
- Шлифовальный набор ES75; 32
- Метелка, мягкая; 8
- Аппарат для профилирования «РАББЕР КАТ»; 34
- Набор ножей для нарезки профиля протектора
- Шило; 35

### Технология выполнения работ

- Работайте в защитных очках / рабочих перчатках.
- Проверьте степень вулканизации резины.

(Рис. В.11.1)

Проверка воронки проводится сразу после извлечения из вулканизатора. Вы можете это проверить, вдавливая шило в заполнитель воронки. Если шило оставит постоянную вмятину (вулканизация не произошла), то необходимо повторить весь процесс вулканизации. Если при проверке обнаружены включения газа или воздуха, необходимо повторить ремонт. Проконтролируйте установку пластиря, чтобы под ним не было включений газа или воздуха.

- Отшлифуйте контурным диском внешнюю сторону участка ремонта и проведите заключительную обработку шлифовальным набором ES75.

(Рис. В.11.2)

Сначала дайте шине остить до температуры окружающей среды. Затем отшлифуйте заполнение воронки, чтобы привести его в соответствие с первоначальным контуром шины. Для обточки избыточной толщины заполнения воронки можно сначала использовать контурный диск Ø 65 мм. Но для заключительной обработки рекомендуется применять шлифовальный набор ES75 мелкой зернистости.

- При необходимости профилируйте протектор заново.

(Рис. В.11.3)

Прорежьте заново профиль протектора соответственно первоначальному.

### Примечания

Перед вводом в эксплуатацию полностью проверьте шину (включая внутреннюю сторону и ремонтный пластирь).

### Указание по безопасности:

При работе с горячими деталями оборудования пользуйтесь рабочими перчатками.

## C. Ремонт радиальных шин Двухэтапная система

При двухэтапной системе заполнитель воронки вулканизуется до установки радиального пластиря. Самовулканизация пластиря происходит, как правило, при температуре помещения / не менее +18° С / +65° F. Время вулканизации пластиря: 24 часа.

### C.1 Очистка иннерлайнера

#### Требуемые инструменты

- Рабочие перчатки; 38
- Шинный шабер (для иннерлайнера); 1
- Пылесос/гидропылесос; 19

#### Требуемый материал

- Чистящая жидкость «Ликвид Баффер» (напр. аэрозоль); 50

#### Технология выполнения работ

- Работайте в защитных очках / рабочих перчатках.
- Увлажните участок ремонта и прилегающие участки в шине чистящей жидкостью «Ликвид Баффер».
- Сразу очистите участок ремонта шинным шабером. (Рис. C.1.2)
- Полностью удалите загрязнения пылесосом / гидропылесосом.

#### Примечания

В вышеописанном процессе из иннерлайнера полностью удаляются силикон, графит и прочие разделительные материалы. Соскоблите несколько больший участок, чем необходимо для установки пластиря.

#### Указание по безопасности:

При работе с растворами учитывайте указания по безопасности и символы на таре и упаковках!



Рис. C.1.1



Рис. C.1.2

### C.2 Разработка повреждения резины

#### Требуемые инструменты

- Защитные очки; 2
- Рабочие перчатки; 38
- Колпачковый нож Ø 30 мм; 3
- Шероховальное кольцо K16/18, Ø 50 мм; 4
- Щетка в пластмассовой заливке, Ø 50 мм; 5
- Низкооборотный шероховальный пневмодвигатель; 6
- Метелка, мягкая; 8

#### Технология выполнения работ

- Работайте в защитных очках / рабочих перчатках.
- Вырежьте повреждение резины колпачковым ножом и разработайте его шероховальным кольцом в вогнутую (чашевидную) форму. (Рис. C.2.1 и C.2.2)
- При обработке резины вблизи стального корда используйте проволочную щетку в пластмассовой заливке, чтобы избежать повреждения стального или текстильного корда.
- Удалите резиновую пыль мягкой щеткой, чтобы лучше видеть повреждение.

#### Примечания

Работайте закругленной стороной шероховальных инструментов, чтобы придать участку повреждения правильную форму. Не оставляйте острых кромок на обработанной поверхности резины. (Рис. C.2.3)



Рис. C.2.1



Рис. C.2.2




Рис. C.2.3



Рис. С.3.1



Рис. С.3.2



Рис. С.3.3



Рис. С.3.4

### С.3 Локализация повреждения

#### Требуемые инструменты

- Защитные очки; 2
- Рабочие перчатки; 38
- Шероховальная щетка; 56
- Нож; 13
- Высокооборотный шероховальный пневмодвигатель; 7
- Фреза Ø 3 мм, при необходимости переходник для цангового зажима 6/3 мм; 14, 12
- Фреза Ø 6 мм; 15
- Штифтовой конус; 16
- Отрезной диск; 17
- Латунная щетка; 18
- Пылесос/гидропылесос; 19

#### Технология выполнения работ

- Работайте в защитных очках / рабочих перчатках.

- Сделайте разрез ножом в радиальном направлении.

(Рис. С.3.1)

Сделайте разрез ножом между оголенными тросами стального корда, как можно ближе вдоль поврежденного (или сломанного) слоя.

- Удалите тросы высокогооборотной вращающейся фрезой.

(Рис. С.3.2)

Удаляемые тросы стального корда перережьте высокогооборотной НМ-фрезой Ø 3 мм, при необходимости примените переходник для цангового зажима 3/6 мм. При этом требуется большая тщательность, чтобы не повредить целых тросов корда.

Удалите поврежденный материал в зоне протектора высокогооборотной НМ-фрезой Ø 6 мм.

#### При повреждениях протектора

Полностью удалите сломанные, ржавые и поврежденные слои (стального) корда, а также отслоения. Предельно ограничивайте разработку зоны повреждения, чтобы сохранить максимальную собственную стабильность шины.

Старайтесь посредством постоянных круговых движений высокогооборотного шероховального пневмодвигателя сохранить контур повреждения по возможности округлым.

- Сточите стальной корд.

(Рис. С.3.3 и С.3.4)

После удаления поврежденного материала сточите высокогооборотным наконечником для тонкой обработки концы стального корда так, чтобы они полностью находились в резине.

- Зачистите зону повреждения.

Зачистите слегка края повреждения на внешней и внутренней стороне шероховальной щеткой.

#### Примечания

Следите, чтобы трещины не исходили из места повреждения.

## C.4 Измерение размера повреждения / подбор пластиря

### Требуемые инструменты

- Стальная линейка 30 см; **20**
- Актуальная таблица ремонтных материалов PEMA ТИП ТОП
- Маркер; **27**  
или маркировочные мелки; **21**

### Технология выполнения работ

- Измерьте размер повреждения.

При повреждениях боковины:

**A** (аксиальный размер)

(Рис. C.4.1)

**R** (радиальный размер)

(Рис. C.4.2)

При повреждениях протектора:

**Ø C**

(Рис. C.4.3 и C.4.4)

максимальный диаметр повреждения в 3-м сверху слое корда.

При сквозных повреждениях протектора важно:

Повреждение 2-го слоя не должно превышать

**2 x Ø C.**

Большие повреждения ремонту не подлежат.

При несквозных повреждениях протектора важно:

Начиная с 3-го поврежденного слоя бреекера необходим пластирь.

При повреждениях плечевой зоны:

**A, R и Ø C**

При повреждениях плечевой зоны, полностью находящихся на краю бреекера, ориентируйтесь на размер **Ø C** и пользуйтесь разделом таблицы ремонтных материалов «Повреждения плечевой зоны». Если повреждение плечевой зоны распространяется также и на боковину, то необходимо измерить размер

**A x R.**

При этом размер **A** не должен превышать соответствующего размера **Ø C** для повреждений плечевой зоны.

- Подберите подходящий ремонтный пластирь.

Используйте актуальную таблицу ремонтных материалов PEMA ТИП ТОП РАДИАЛЬ (RADIAL).

- Напишите нашине мелом размеры повреждения.

- Напишите нашине мелом номер размера пластиря.

### Примечания

Таблицы ремонтных материалов устанавливают соотношение между размером шины, величиной и местонахождением повреждения и необходимым ремонтным пластирем. Только если Вы постоянно пользуетесь таблицами ремонтных материалов, Вы приобретете необходимый опыт, чтобы читать их правильно.




Рис. C.4.1




Рис. C.4.2



Рис. C.4.3




Рис. C.4.4



Рис. С.5.1



Рис. С.5.2

## C.5 Подготовка иннерлайнера

### Требуемые инструменты

- Защитные очки; **2**
- Щетка в пластмассовой заливке Ø 50 мм; **5**
- Низкооборотный шероховальный пневмодвигатель; **6**  
или электродрель
- Латунная щетка; **18**
- Пылесос/гидропылесос; **19**

### Технология выполнения работ

- Работайте в защитных очках.
- Очистите место повреждения латунной щеткой.  
(Рис. С.5.1)
- Полностью удалите загрязнения пылесосом / гидропылесосом.  
(Рис. С.5.2)
- Проверьте, нет ли загрязнений в воронке повреждения на внешней стороне шины.

Если загрязнения есть, то слегка зачистите воронку проволочной щеткой в пластмассовой заливке, затем латунной щеткой и удалите пылесосом / гидропылесосом резиновую пыль.

### Примечания

Измерьте глубину повреждения. Этот размер понадобится в зависимости от типа применяемого вулканизационного аппарата.



Рис. С.6.1

## C.6 Нанесение раствора

### Требуемые инструменты

- Рабочие перчатки; **38**
- Кисть; **26** или
- Кисть на привинчивающейся крышке; **31**

### Требуемый материал

- Раствор «МТР Солюшн»; **52**

### Технология выполнения работ

- Работайте в защитных очках / рабочих перчатках.
- Проверьте участок ремонта внутри и снаружи на отсутствие загрязнений.
- Нанесите на участок ремонта раствор «МТР Солюшн» сначала на внешней стороне шины, затем на меньшем участке внутри шины.  
(Рис. С.6.1 и С.6.2)
- Дайте раствору высохнуть не менее 15 минут.

### Примечания

Не следует ускорять высыхание нанесенного раствора. Однако можно улучшить высыхание, если повернуть участок ремонта на позицию «3 часа» или «9 часов».

Прежде чем повернуть участок ремонта на исходную позицию по истечении времени высыхания, проследите, чтобы нанесенный раствор внутри шины не загрязнился осыпающимися остатками резиновой пыли.

### Указание по безопасности:

При работе с растворами учитывайте указания по безопасности и символы на таре и упаковках!



Рис. С.6.2

## C.7 Заполнение воронки

### Требуемые инструменты

- Рабочие перчатки; **38**
- Экструдер ТИП ТОП; **25**
- Электронагревательная плита для резины; **45**
- Прикаточный ролик; **29**
- Шило; **35**
- Нож; **13**
- Кисть; **26** или  
Кисть на привинчивающейся крышке; **31**

### Требуемые материалы

- Резиновый шнур «МТР Раббер»; **47**
- Резина для ремонта «МТР Раббер»; **47а**
- Раствор «МТР Солюшн»; **52**
- Термостойкая пленка; **46**

### Технология выполнения работ

- Отрежьте 2 полоски резины «МТР Раббер», подогрейте и прикатайте их внутри шины.  
(Рис. C.7.1 и C.7.2)
- Экструдируйте «МТР Раббер» (шнур для экструдера) непосредственно в воронку повреждения.

#### Альтернатива:

#### Заполните повреждение резиной «МТР Раббер».

Отрежьте резину «МТР Раббер», подогрейте и прикатайте послойно и всплошную на внешней стороне шины.  
(Рис. C.7.3)

- Постоянно прикатывайте резину, чтобы избежать воздушных включений.
- Заполнение воронки должно слегка возвышаться (2-3 мм), чтобы при вулканизации компенсировалась усадка материала.  
(Рис. C.7.3 и C.7.4)
- Нанесите на поверхность заполнения воронки внутри и снаружи раствор «МТР Солюшн» и затем сразу накройте термостойкой пленкой, чтобы предотвратить прилипание загрязнений или частей приборов к резиновому заполнению.

#### Указание по безопасности:

При работе с растворами учитывайте указания по безопасности и символы на таре и упаковках! При работе с горячими деталями оборудования пользуйтесь рабочими перчатками.




Рис. C.7.1



Рис. C.7.2



Рис. C.7.3




Рис. C.7.4




Рис. С.8.1

## C.8 Вулканизация заполнения воронки

### Требуемые инструменты

- Термопресс «II Экономи» / II Economy или альтернативные аппараты
- Контурная накладка для боковины; **36**
- Подушка для выравнивания давления; **37**
- Рабочие перчатки; **38**
- Шило; **35**

### Технология выполнения работ

- **Работайте в рабочих перчатках.**
- **Проведите вулканизацию формато-ром-вулканизатором или в другой системе.** (Рис. С.8.1)
- Постоянно и точно соблюдайте инструкцию изготовителя вулканизационного аппарата.
- **Применяйте контурные накладки и подушки для выравнивания давления, чтобы во время вулканизации как можно лучше сохранить первоначальный контур шины.**
- **Проверьте степень вулканизации резины.** (Рис. В.11.1)

Проверка воронки проводится сразу после извлечения из вулканизатора. Вы можете это проверить, вдавливая шило в заполнитель воронки. Если шило оставит постоянную вмятину (вулканизация не произошла), то необходимо повторить весь процесс вулканизации. Если при проверке обнаружены включения газа или воздуха, необходимо повторить ремонт. Если заполнение воронки вулканизовано, дайте шине остыть до температуры окружающей среды.

### Указание по безопасности:

При работе с горячими деталями оборудования пользуйтесь рабочими перчатками.



Рис. С.8.2

## C.9 Зачистка иннерлайнера

### Требуемые инструменты

- Шаблоны для пластиреи; **22**
- Маркер; **27** или мелки; **21**
- Защитные очки; **2**
- Рабочие перчатки; **38**
- Низкооборотный шероховальный пневмодвигатель; **6**
- Контурный диск Ø 65 мм; **23**
- Полиуретановая вставка Ø 65 мм; **24**
- Латунная щетка; **18**
- Пылесос/гидропылесос; **19**

### Технология выполнения работ

- **Работайте в защитных очках / рабочих перчатках.**
- **Отпустите борта шины (они не должны быть растянуты или сжаты).**
- **Очертите по шаблону для пластиря маркером или мелком участок иннерлайнера, подлежащий зачистке.** (Рис. С.9.1)

Шаблоны для пластиреи необходимы для точного позиционирования пластиря. (Они имеются в ассортименте различных размеров.)

Проведите вспомогательные линии через центр ремонтного участка немного за края участка установки пластиря.

- **Если необходимо удалить дополнительные загрязнения, то Вы должны сделать это сейчас. В заключение снова обведите контур пластиря.**

- **Зачистите иннерлайнер контурным диском K36.** (Рис. С.9.2)

При зачистке иннерлайнера должны быть удалены все воздухотводящие выступы, пока поверхность не станет совершенно гладкой. Прижимайте шероховальные инструменты без усилия и при постоянном движении не держите их слишком долго на одном месте.

### Примечания

Контурным диском K36 можно достичь равномерной шероховатости. Для установки пластиря рекомендуется класс шероховатости типа RMA 3. Если при шероховальной зачистке обнаружатся повреждения иннерлайнера (напр. отслоения, мягкие или маクющие участки), то рекомендуется до установки пластиря удалить иннерлайнер. (см. пункт С.11)




Рис. С.9.1



Рис. С.9.2

- **Очистите обработанную поверхность латунной щеткой и полностью удалите пылесосом / гидропылесосом резиновую пыль.**

(Рис. С.9.3)

Никогда не удаляйте резиновую пыль сжатым воздухом, а только пылесосом / гидропылесосом и латунной щеткой.

- **Нанесите на иннерлайнер клей-цемент «Спешиэл Симент Блау».**

(Рис. С.9.4)

Нанесите на зашерхованную внутреннюю поверхность шины равномерно и густо слой клея-цемента «Спешиэл Симент Блау».

Поверните участок ремонта на позицию «3 часа» или «9 часов».

Дайте нанесенному слою подсохнуть 10-45 минут.

После повторного нанесения клея-цемента проследите, чтобы пластырь был установлен по истечении обычного времени высыхания 10-45 минут.

#### **Примечания**

С помощью пасты «Спешиэл Симент Блау-Икс» (515 9420) можно сократить время высыхания до 3-4 минут.

#### **Указание по безопасности:**

При работе с растворами учитывайте указания по безопасности и символы на таре и упаковках!



Рис. С.9.3



Рис. С.9.4

## **B.10 Удаление иннерлайнера (только если необходимо)**

Если обнаружатся повреждения иннерлайнера (напр. отслоения, мягкие, ма-жующие участки), то полностью удалите иннерлайнер на участке установки пластиря.

- **Работайте в защитных очках / рабочих перчатках.**

- **Наложите подходящий пластирь на поврежденный участок, точно обведите контур пластиря на иннерлайнере.** Снимите пластирь и внутри уже обведенного контура обведите еще один, отступив на 20 мм.

(Рис. С.10.1)

- **Удалите иннерлайнер**

В пределах внутреннего контура тщательно удалите иннерлайнер контурным диском Ø 65 мм. Образующуюся при этом резиновую пыль постоянно удаляйте пылесосом / гидропылесосом. Следите, чтобы гуммирование слоя радиального каркаса не было повреждено.

- **Затем обработайте оставшийся край шириной 20 мм.**

(Рис. С.10.2)

При этом важно достичь плавной кромки иннерлайнера. Направление движения / вращения инструмента является решающим. Не работайте в направлении, обратном кромке иннерлайнера.

- **Полностью удалите пылесосом / гидропылесосом резиновую пыль, затем нанесите на зашерхованную внутреннюю поверхность шины равномерно и густо один слой клея-цемента «Спешиэл Симент Блау».**

(Время высыхания 10-45 минут при позиции «3/9 часов»).




Рис. С.10.1



Рис. С.10.2




Рис. С.10.3



Рис. С.10.4



Рис. С.10.5



Рис. С.10.6

**Дублирование пластиря – если иннерлайнер был удален, пластирь необходимо дублировать!**

**Требуемые инструменты**

- Рабочие перчатки; **38**
- Широкий прикаточный ролик; **30**
- Ножницы; **44**
- Нож; **13**
- Маркер для пластиря; **28**
- Прикаточный ролик; **29**
- Кисть; **26**

**Требуемые материалы**

- Соединительная резина SV; **49**
- Клей-цемент «Спешиэл Симент Блау»; **51**
- Подходящий пластирь

**Технология выполнения работ**

- Работайте в защитных очках / рабочих перчатках.

**• Дублирование пластиря**

Нанесите на пластирь клей-цемент «Спешиэл Симент Блау» (время высыхания 10-45 минут), затем наложите один слой соединительной резины SV и прикатайте широким прикаточным роликом.

(Рис. С.10.3, С.10.4 и С.10.5)

Соединительную резину отрезайте так, чтобы она выступала за края пластиря на 5-6 мм.

(Рис. С.10.6)

Надрежьте защитную пленку по центру, не прорезая соединительную резину.

**Указание по безопасности:**

При работе с растворами учитывайте указания по безопасности и символы на таре и упаковках!

## C.11 Установка пластиря

**Требуемые инструменты**

- Рабочие перчатки; **38**
- Маркер для пластиря; **28**
- Прикаточный ролик; **29**
- Кисть; **26**

**Требуемый материал**

- Подходящий пластирь
- Герметик «Иннерлайнер Силер»; **54**
- Тальк; **55**

**Технология выполнения работ**

- Перед установкой пластиря отпустите борта шины (они не должны быть растянуты или сжаты).

Поверните зону повреждения на позицию «б часов».

**• Проверьте, насколько высок клей-цемент.**

Проверьте тыльной стороной пальца, подсох ли, оставаясь несколько липким, нанесенный клей-цемент или раствор.

**• Отцентрируйте пластирь и прикатите его.**

(Рис. С11.1)

Отслоите защитную пленку и снова накройте ею пластирь, чтобы предохранить связующий слой.

С помощью вспомогательных линий правильно отцентрируйте пластирь на повреждении. Удалите защитную пленку, начиная от середины пластиря, затем прикатите его от середины к краям.

Следите, чтобы весь пластирь был прикатан всплошной.

В заключение прикатите края пластиря. Маркером для пластиря напишите на пластире все необходимые данные.



Рис. С.11.1

- Работайте в защитных очках / рабочих перчатках.
- Загерметизируйте края пластиря герметиком «Иннерлайнер Силер». (Рис. С.11.2)
 

Нанесите на края пластиря и все зашерхованные участки вокруг него герметик «Иннерлайнер Силер».

#### Примечания

При применении систем вулканизации с внутренними и наружным оболочками (envelopes) или нагревательными рукавами рекомендуется посыпать слой герметика «Иннерлайнер Силер» тальком, чтобы предотвратить слипание оболочек / рукавов с резиной.

(Рис. С.11.3)

**Вулканизация:**  
Для самовулканизации установленного шинного пластиря необходимы температура окружающей среды не менее 18° С (65° F) и время вулканизации 24 часа.



Рис. С.11.2



Рис. С.11.3

## C.12 Заключительный контроль

#### Требуемые инструменты

- Низкооборотный шероховальный пневмодвигатель; 6
- Защитные очки; 2
- Рабочие перчатки; 38
- Контурный диск Ø 65 мм; 24
- Полиуретановая вставка Ø 65 мм; 24
- Шлифовальный набор ES75; 32
- Метелка, мягкая; 8
- Аппарат для профилирования «РАББЕР КАТ»; 34
- Набор ножей для нарезки профиля протектора
- Шило; 35

#### Технология выполнения работ

- Работайте в защитных очках / рабочих перчатках.
- Отшлифуйте контурным диском внешнюю сторону участка ремонта и проведите заключительную обработку шлифовальным набором ES75.

(Рис. С.12.1)

Отшлифуйте заполнение воронки, чтобы привести его в соответствие с первоначальным контуром шины. Для обточки избыточной толщины заполнения воронки можно сначала использовать контурный диск Ø 65 мм. Но для заключительной обработки рекомендуется применять шлифовальный набор ES75 мелкой зернистости.

#### Примечания

Для самовулканизации пластиря необходимо не менее 24 часов при температуре не ниже 18° С / 65° F.

- Полностью проверьте шину (включая внутреннюю сторону и ремонтный пластирь).

- При необходимости профилируйте протектор заново.

(Рис. С.12.2)

Прорежьте заново профиль протектора соответственно первоначальному.

#### Указание по безопасности:

При работе с горячими деталями оборудования пользуйтесь рабочими перчатками.



Рис. С.12.1



Рис. С.12.2



Рис. D.1.1



Рис. D.1.2



Рис. D.2.1



Рис. D.2.2



Рис. D.2.3

## D. Ремонт диагональных шин Двухэтапная система

При двухэтапной системе заполнитель воронки вулканизуется до установки пластира. Самовулканизация пластира происходит при температуре помещения (не менее +18° С / 65° F).

### D.1 Очистка иннерлайнера

#### Требуемые инструменты

- Рабочие перчатки; **38**
- Шинный шабер (для иннерлайнера); **1**
- Пылесос/гидропылесос; **19**

#### Требуемый материал

- Чистящая жидкость «Ликвид Баффер» (напр. аэрозоль); **50**

#### Технология выполнения работ

- Работайте в защитных очках / рабочих перчатках.
- Увлажните участок ремонта и прилегающие участки вшине чистящей жидкостью «Ликвид Баффер».
- Сразу очистите участок ремонта шинным шабером.  
(Рис. D.1.2)
- Полностью удалите загрязнения пылесосом / гидропылесосом.

#### Примечания

В вышеописанном процессе из иннерлайнера полностью удаляются силикон, графит и прочие разделительные материалы. Соскоблите несколько больший участок, чем необходимо для установки пластира.

#### Указание по безопасности:

При работе с растворами учитывайте указания по безопасности и символы на таре и упаковках!

### D.2 Разработка повреждения резины

#### Требуемые инструменты

- Низкооборотный шероховальный пневмодвигатель; **6**
- Защитные очки; **2**
- Рабочие перчатки; **38**
- Колпачковый нож Ø 30 мм; **3**
- Шероховальное кольцо K16/18, Ø 50 мм; **4**
- Цилиндрическая проволочная щетка Ø 55 мм; **39**
- Нож; **13**
- Метелка, мягкая; **8**

#### Технология выполнения работ

- Работайте в защитных очках / рабочих перчатках.
- Вырежьте повреждение резины колпачковым ножом и разработайте её шероховальным кольцом в чашевидную форму.  
(Рис. D.2.1 и D.2.2)

Применяйте низкооборотный шероховальный пневмодвигатель с колпачковым ножом и / или шероховальным кольцом, чтобы вырезать и разработать повреждение резины.

Разработка повреждения резины делает возможным проверку и локализацию повреждения текстильного корда на следующем этапе ремонта.

- Вырежьте ножом повреждение каркаса как можно глубже.  
(Рис. D.2.3)

- Удалите резиновую пыль мягкой щеткой, чтобы лучше видеть повреждение.

### Примечания

При повреждениях боковины применяйте для разработки повреждения резины шероховальное кольцо. (Неправильное применение колпачкового ножа может привести к повреждению слоев каркаса.)

Повреждение резины должно быть разработано в вогнутую (чашевидную) форму. Работайте закругленной стороной шероховальных колец, чтобы придать участку повреждения правильную форму. Не оставляйте острых кромок на обработанной поверхности резины. Следует зашероховать или зачистить участок, несколько больший, чем это необходимо. По другому методу можно сразу вырезать повреждение ножом и затем разработать участок резины.




Рис. D.3.1

### D.3 Локализация повреждения каркаса

#### Требуемые инструменты

- Нож;13
- Низкооборотный шероховальный пневмодвигатель; 6
- Защитные очки;2
- Рабочие перчатки;38
- Высокооборотный шероховальный пневмодвигатель; 7
- Шероховальный конус Ø 25 мм;41
- Шероховальный штифт;42
- Шероховальный шар;43
- Метелка, мягкая;8
- Цилиндрическая проволочная щетка; 39
- Пылесос/гидропылесос;19

#### Технология выполнения работ

- Работайте в защитных очках / рабочих перчатках.
- Вырежьте ножом основную часть поврежденного материала. При этом разработайте воронку повреждения.  
45° при повреждениях боковины  
30° при повреждениях протектора и плечевой зоны  
(Рис. D.3.1)



Рис. D.3.2



Рис. D.3.3

- Закруглите воронку повреждения шероховальными конусом и штифтом.  
(Рис. D.3.2)

Сохраняйте угол наклона стенок воронки.

- Для заключительной обработки каркасных слоев можно применить шероховальный шар.  
(Рис. D.3.3)

После этой операции проверьте, все ли слои каркаса прочно связаны с резиной и нет ли отслоений.

- Зачистите участок повреждения. Зачистите слегка края повреждения на внешней и внутренней стороне шероховальной щеткой.

- Очистите участок повреждения мягкой щеткой и пылесосом / гидропылесосом.  
(Рис. D.3.4)

#### Примечание

Избегайте простоев до нанесения покрытий.



Рис. D.3.4




Рис. D.4.1




Рис. D.4.2

#### D.4 Измерение размера повреждения / подбор пластиря

##### Требуемые инструменты

- Стальная линейка 30 см; 20
- Актуальная таблица ремонтных материалов РЕМА ТИП ТОП Диагональ ПН (Diagonal PN)

##### Технология выполнения работ

- Измерьте размер повреждения зоны каркаса в самом широком месте.

(Рис. D.4.1)

Повреждение в зоне каркаса всегда следует измерять в его самом широком месте.

Напишите этот размер ( $C = \dots$ ) мелким на боковине шины.

Измерьте также глубину повреждения ( $D = \dots$ ). Она понадобится позже для определения продолжительности вулканизации.

- Запишите PR-индекс шины или определите индекс нагрузки.

- Подберите подходящий пластырь по актуальной таблице ремонтных материалов на основании PR-индекса и величины повреждения.

Подрезать ремонтные пластиры запрещается.

Напишите также номер подобранныго пластира на боковине шины.

##### Примечания

В таблицах ремонтных материалов для диагональных шин указаны два типа повреждений:

**A) сквозные повреждения каркаса**

**B) повреждения, проходящие через слои каркаса не более чем на 50 %.**

**Внимание!** PN-пластири больших размеров имеются также в серии «S».

Только эти «S»-пластири пригодны для ремонта повреждений в нижней части боковины. Они устанавливаются в непосредственной близости от бортовой зоны.

(Более короткая сторона пластира направлена при этом к бортовой зоне.)

(Рис. D.4.2)

#### D.5 Нанесение раствора

##### Требуемые инструменты

- Рабочие перчатки; 38
- Кисть; 26 или  
Кисть на привинчивающейся крышке; 31

##### Требуемый материал

- Раствор «МТР Солюшн», 52

##### Технология выполнения работ

- Работайте в защитных очках / рабочих перчатках.
- Проверьте участок ремонта внутри и снаружи на загрязнения.

- Нанесите на участок ремонта раствор «МТР Солюшн» сначала на внешней стороне шины, затем на меньшем участке внутри шины.  
(Рис. D.5.1)

- Дайте первому слою раствора «МТР Солюшн» полностью высохнуть. Не менее 30 минут.



Рис. D.5.1

- Нанесите второй слой раствора «МТР Солюшн» на участок ремонта на внутренней и внешней стороне шины.
- Соблюдайте время высыхания не менее 15 минут!

#### Примечания

Не следует ускорять высыхание нанесенного раствора. Однако можно улучшить высыхание, если повернуть участок ремонта на позицию «3 часа» или «9 часов».

#### Указание по безопасности:

При работе с растворами учитывайте указания по безопасности и символы на таре и упаковках!



Рис. D.6.1

## D.6 Заполнение воронки

#### Требуемые инструменты

- Рабочие перчатки; **38**
- Экструдер ТИП ТОП; **25**
- Электронагревательная плита для резины; **45**
- Прикаточный ролик; **29**
- Шило; **35**
- Нож; **13**
- Кисть; **26** или  
Кисть на привинчивающейся  
крышке; **31**

#### Требуемые материалы

- Резиновый шнур «МТР Раббер»; **47**
- Резина для ремонта  
«МТР Раббер»; **47а**
- Раствор «МТР Солюшн»; **52**
- Термостойкая пленка; **46**

#### Технология выполнения работ

- Работайте в рабочих перчатках.
- Отрежьте 2 полоски резины «МТР Раббер», подогрейте и прикатайте их внутри шины.  
(Рис. D.6.1)
- Экструдируйте «МТР Раббер» (шнур для экструдера) непосредственно в воронку повреждения.  
(Рис. D.6.2)



Рис. D.6.2

#### Альтернатива:

#### Заполните повреждение резиной «МТР Раббер»

Отрежьте резину «МТР Раббер», подогрейте и прикатайте послойно и всплошную на внешней стороне шины.

- Постоянно прикатывайте резину, чтобы избежать воздушных включений.  
(Рис. D.6.3)



Рис. D.6.3

- Заполнение воронки должно слегка возвышаться (2-3 мм), чтобы при вулканизации компенсировалась усадка материала.
- Нанесите на поверхность заполнения воронки внутри и снаружи раствор «МТР Солюшн» и затем сразу накройте термостойкой пленкой, чтобы предотвратить прилипание загрязнений или частей приборов к резиновому заполнению.  
(Рис. D.6.4)



Рис. D.6.4

#### Указание по безопасности:

При работе с растворами учитывайте указания по безопасности и символы на таре и упаковках! При работе с горячими деталями оборудования пользуйтесь рабочими перчатками.



Рис. D.7.1



Рис. D.7.2

## D.7 Вулканизация заполнения воронки

### Требуемые инструменты

- Термопресс «Л Экономия»
- Контурная накладка для боковины; **36**
- Подушка для выравнивания давления; **37**
- Рабочие перчатки; **38**
- Шило; **35**

### Технология выполнения работ

- Работайте в рабочих перчатках.
- Проведите вулканизацию форматором-вулканизатором или в другой системе.

(Рис. D.7.1)

Постоянно соблюдайте инструкцию изготовителя вулканизационного аппарата.

- Применяйте контурные накладки и подушки для выравнивания давления, чтобы во время вулканизации как можно лучше сохранить первоначальный контур шины.
- Проверьте степень вулканизации резины.

(Рис. D.7.2)

Проверка воронки проводится сразу после извлечения из вулканизатора. Вы можете это проверить, вдавливая шило в заполнитель воронки. Если шило оставит постоянную вмятину (вулканизация не произошла, включение газа нет), то необходимо повторить весь процесс вулканизации. Если при проверке обнаружены включения газа или воздуха, необходимо повторить ремонт. Если заполнение воронки вулканизовано, дайтешине остыть до температуры окружающей среды.

### Указание по безопасности:

При работе с горячими деталями оборудования пользуйтесь рабочими перчатками.

## D.8 Зачистка и покрытие

### Требуемые инструменты

- Шаблоны для пластиры; **22**
- Маркер; **27** или мелки; **21**
- Низкооборотный шероховальный пневмодвигатель; **6**
- Защитные очки; **2**
- Рабочие перчатки; **38**
- Цилиндрическая проволочная щетка Ø 55 мм; **39** или Контурный диск Ø 65 мм; **23**
- Полиуретановая вставка; **24**
- Латунная щетка; **18**
- Пылесос/гидропылесос; **19**
- Кисть; **26**
- Маркер для пластиря; **28**
- Прикаточный ролик; **29**

### Требуемые материалы

- Подходящий пластирь
- Клей-цемент «Спешиэл Симент Блау»; **51**

### Технология выполнения работ

- Отпустите борта шины (они не должны быть растянуты или сжаты).
- Очертите по шаблону для пластиря маркером или мелком участок, подлежащий зачистке.

(Рис. D.8.1)

Нанесите вспомогательные линии от середины участка ремонта немного за края зоны установки пластиря.

- Если снова необходимо соскоблить остатки силикона, то Вы должны сделать это сейчас.

(см. пункт D.1)



Рис. D.8.1

- Работайте в защитных очках / рабочих перчатках.
- Зачистите размеченный участок цилиндрической проволочной щеткой.  
(Рис. D.8.2)
- В заключение очистите весь участок латунной щеткой и полностью удалите резиновую пыль пылесосом / гидропылесосом.

- Нанесите на зашерхованный участок один слой клея-цемента «Спешиэл Симент Блау».  
(Рис. D.8.3)

Поверните участок ремонта на позицию «3 часа» или «9 часов».

- Дайте нанесенному слою полностью высохнуть.  
(Время высыхания: 60 минут при позиции «3/9 часов»)

- Нанесите второй слой клея-цемента «Спешиэл Симент Блау».  
(Время высыхания второго слоя: 10-45 мин. при позиции «3/9 часов»)

- Нанесите клей-цемент на обратную сторону пластиря.  
(Время высыхания клея-цемента: 10-45 мин.)

#### **Указание по безопасности:**

При работе с растворами учитывайте указания по безопасности и символы на таре и упаковках!



Рис. D.8.2



Рис. D.8.3

#### **D.9 Дублирование пластиря – если оголен каркас или необходимо компенсировать неровности!**

##### **Требуемые инструменты**

- Широкий прикаточный ролик; 30
- Рабочие перчатки; 38
- Ножницы; 44
- Нож; 13
- Маркер для пластиря; 28
- Кисть; 26
- Прикаточный ролик; 29

##### **Требуемые материалы**

- Соединительная резина SV; 49
- Подходящий пластирь
- Клей-цемент «Спешиэл Симент Блау»; 51

##### **Технология выполнения работ**

- Работайте в защитных очках / рабочих перчатках.

##### **Дублирование пластиря**

Нанесите на пластирь слой клея-цемента «Спешиэл Симент Блау» (время высыхания: 10-45 мин.).

Наложите на пластирь один слой соединительной резины SV и прикатайте всплошную широким прикаточным роликом.

Соединительную резину отрезайте так, чтобы она выступала за края пластиря на 5-6 мм.

(Рис. D.9.1a, D.9.1b и D.9.1c)

Надрежьте защитную пленку по средине, не прорезая соединительную резину.

(Рис. D.9.1d)



Рис. D.9.1a



Рис. D.9.1b



Рис. D.9.1c



Рис. D.9.1d



Рис. D.9.2



Рис. D.9.3



Рис. D.9.4



Рис. D.9.5

## D.9.2 Установка пластиря

### Требуемые инструменты

- Маркер для пластиря; **28**
- Прикаточный ролик; **29**
- Рабочие перчатки; **38**
- Кисть; **26**

### Требуемые материалы

- Подходящий пластирь
- Герметик «Иннерлайнер Силер»; **54**
- Тальк; **55**

### Технология выполнения работ

- Работайте в защитных очках / рабочих перчатках.
- Отпустите борта шины (оны не должны быть растянуты или сжаты). Поверните зону повреждения на позицию «б часов».
- Проверьте, насколько высок клей-цемент.

Проверьте тыльной стороной пальца, подсох ли, оставаясь несколько липким, нанесенный клей-цемент. Отслоите защитную пленку и снова накройте ею пластирь, чтобы предохранить связующий слой.

- Отцентрируйте и прикатайте пластирь.

(Рис. D.9.2)

С помощью вспомогательных линий правильно отцентрируйте пластирь на повреждении. Удалите защитную пленку, начиная от середины пластира, затем прикатите его от середины к краям. Следите, чтобы весь пластирь был прикатан всплошной. В заключение прикатите края пластира.

- Затем загерметизируйте пластирь герметиком «Иннерлайнер Силер».

(Рис. D.9.3)

Нанесите на края пластира и все зашерхованные участки вокруг него герметик «Иннерлайнер Силер».

- Маркером для пластиря напишите на пластире все необходимые данные.

(Рис. D.9.4)

### Примечания

При применении систем вулканизации с внутренними и наружным оболочками (envelopes) или нагревательными рукавами рекомендуется посыпать слой герметика «Иннерлайнер Силер» тальком, чтобы предотвратить слипание оболочек / рукавов с резиной.

(Рис. D.9.5)

### Указание по безопасности:

При работе с растворами учитывайте указания по безопасности и символы на таре и упаковках!

### Вулканизация:

Для самовулканизации установленного шинного пластиря необходимы температура окружающей среды не менее 18° С (65° F) и время вулканизации 24 часа.

## D.10 Заключительный контроль

### Требуемые инструменты

- Защитные очки; **2**
- Рабочие перчатки; **38**
- Низкооборотный шероховальный пневмодвигатель; **6**
- Контурный диск Ø 65 мм; **23**
- Полиуретановая вставка Ø 65 мм; **24**
- Шлифовальный набор ES75; **32**
- Метелка, мягкая; **8**
- Аппарат для профилирования «РАББЕР КАТ»; **34**
- Набор ножей для нарезки профиля протектора

### Технология выполнения работ

- Работайте в защитных очках / рабочих перчатках.
- Отшлифуйте контурным диском внешнюю сторону участка ремонта и проведите заключительную обработку шлифовальным набором ES75.

(Рис. D.9.4)

Сначала дайте шине остыть до температуры окружающей среды. Затем сточите заполнение воронки, чтобы привести ее в соответствие с первоначальным контуром шины. Для обточки избыточной толщины заполнения воронки можно сначала использовать контурный диск Ø 65 мм. Но для заключительной обработки рекомендуется применять шлифовальный набор ES75 мелкой зернистости.

- При необходимости профилируйте протектор заново.

Прорежьте заново профиль протектора соответственно первоначальному.

(Рис. D.9.5)

### Примечания

Перед вводом в эксплуатацию полностью проверьте шину (включая внутреннюю сторону и ремонтный пластырь).

### Указание по безопасности:

При работе с горячими деталями оборудования пользуйтесь рабочими перчатками.




Рис. D.9.4



Рис. D.9.5

## Инструменты и материалы

<b>Поз.</b>	<b>№ по каталогу</b>	<b>Наименование</b>
1	595 4515	Шинный шабер (для иннерлайнера)
2	873 4608	Защитные очки
3	595 4326	Колпачковый нож ( $\varnothing$ 30 мм) для низкого числа оборотов
4	595 8858	Шероховальное кольцо ( $\varnothing$ 50 мм x 10 мм/зернистость K18) для низкого числа оборотов
5	595 4522	Круглая проволочная щетка ( $\varnothing$ 50 мм) в пластмассовой заливке
6	595 0234	Шероховальный пневмодвигатель, низкооборотный (0-3600 об./мин.)
7	595 0258	Шероховальный пневмодвигатель, высокооборотный (0-22 000 об./мин.)
8	036 0269	Метелка, мягкая
9	519 6610	Переходник (3/8" – 24) + гайка для шероховального кольца
10	519 6627	Переходник (3/8" – 24L) + 2 гайки для: 595 4326, 595 4522, 595 4357 и т.д.
11	519 6672	Переходник (внутренний $\varnothing$ 6 мм)
12	519 6775	Переходник для цангового зажима (6/3 мм)
13	595 4539	Нож (4")
14	595 4900	НМ-фреза твердого сплава ( $\varnothing$ 3 мм / 6 мм, для высокого числа оборотов) для поперечного перерезывания стального корда
15	595 4924	НМ-фреза твердого сплава ( $\varnothing$ 6 мм, для высокого числа оборотов) для перерезывания слоев стального корда / брекера
16	595 4405	Штифтовой конус для тонкой обработки стального корда
17	595 0650	Отрезной диск для тонкой обработки стального корда
18	595 4553	Латунная щетка
19	519 7028	Пылесос/гидропылесос
20	595 4467	Стальная линейка 30 см
21	595 8401	Маркировочные мелки для шин
22	513 1132	Шаблоны для пластиреи, ассортимент различных размеров (напр. размер 142)
23	595 4357	Контурный диск для низкого числа оборотов ( $\varnothing$ 65 мм / зернистость K36)
24	595 4364	Полиуретановая вставка
25	517 7505	Экструдер




<b>Поз.</b>	<b>№ по каталогу</b>	<b>Наименование</b>
26	595 8308	Кисть
27	595 0045	Маркер
28	595 0052	Маркер для пластиря
29	595 1044	Прикаточный ролик (4 мм)
30	595 1123	Прикаточный ролик (12 мм)
31	595 8353	Кисть на привинчивающейся крышке
32	595 5552	Шлифовальный набор: низкооборотная шлифовальная насадка ES75 для заключительной обработки + шлифовальная лента ( $\varnothing$ 75 x 30 мм / зернистость K60)
33	595 5569	Запасная шлифовальная лента ( $\varnothing$ 75 x 30 мм / зернистость K60)
34	564 1110	Аппарат для профилирования «РАББЕР КАТ» / RUBBER CUT
35	836 5613	Шило
36	517 3327	Контурная накладка для боковины
37	517 1965	Подушка для выравнивания давления
38	036 3510	Рабочие перчатки
39	595 0722	Цилиндрическая проволочная щетка ( $\varnothing$ 55 мм)
40	595 0076	Цилиндрическая проволочная щетка ( $\varnothing$ 60 мм)
41	595 8872	Шероховальный конус ( $\varnothing$ 25 мм / зернистость K18)
42	595 8913	Шероховальный штифт ( $\varnothing$ 6 мм x 102 мм / зернистость K46)
43	595 4371	Шероховальный шар для низкого числа оборотов ( $\varnothing$ 19 мм / зернистость K36)
44	595 2287	Ножницы
45	517 3255	Электронагревательная плита для резины
46	517 6977	Термостойкая пленка
47	516 1164	Резиновый шнур для экструдера «МТР Раббер» / MTR Rubber ( $\varnothing$ 8 мм, 12 кг)
47a	516 1274	Резина для ремонта «МТР Раббер» / MTR Rubber (3 мм, 5 кг)
48	516 1009	Соединительная резина МТР / MTR (1 мм, 5 кг)
49	517 3509	Соединительная резина SV
50	505 9692	Чистящая жидкость «Ликвид Баффер» / Liquid Buffer
51	515 9389	Клей-цемент «Спешиэл Симент Блау» / Special Cement BL
52	516 9214	Раствор «МТР Солюшн» / MTR Solution
53	515 9224	Раствор «ХР Солюшн» / HR Solution
54	515 9004	Герметик «Иннерлайнер Силер» / Innerliner Sealer
55	593 0649	Тальк
56	595 4560	Шероховальная щетка












Art. Nr.	RAD No.	Icon
512 1159	115	75 x 90
512 5314	531	165 x 88
512 5338	533	205 x 110
512 5352	535	245 x 110
512 5376	537	265 x 110
512 5390	539	325 x 115
512 5410	541	365 x 125
512 5431	543	445 x 135

	Serie 100-90	Serie 85-80	Serie 75-70	Serie 65-60	Serie 55-45	1 A	2 C Ø A	3 R S Ø	RAD
min - 122 LI	6.00 - 7.50	9 R - 10 R 245/ - 265/	205/ - 235/	245/ - 265/	-	15	30	15	531
						10	75	20	533
						20	60	25	535
						20	90	40	115
						30	60	12	-
						-	-	12	531
						12	30	15	533
						20	60	30	535
						20	90	50	-
						25	80	20	537
						10	140	70	-
8.25 - 10.00	8.25 - 10.00	9 R - 10 R 245/ - 265/	245/ - 265/	275/ - 315/	-	25	120	35	531
						35	80	-	533
						-	-	10	12
						12	25	12	115
						12	65	20	535
						20	50	30	-
						15	90	50	537
						25	70	15	-
						15	130	70	539
						35	100	40	-
12.5 R - 14.75 R	12.5 R - 14.75 R 11.00 - 13.00	11 R - 13 R 12/ - 14/ 14.75/	11/ - 13/ 275/ - 385/	325/ - 385/	355/ - 385/	40	85	10	12
						10	20	12	-
						10	50	15	531
						10	90	25	533
						20	60	30	15
						12	110	40	535
						25	70	20	-
						10	160	40	537
						15	120	30	-
						30	80	50	539
max - 177 LI	14.00 - 16.00 375/ - 445/	15 R - 24 R 395/ - 475/	15.5 - 395/ - 475/	445/ - 605/	395/ - 525/	425/ - 495/	40	80	10
							15	170	25
							45	100	30
							-	-	541
							-	-	543



- Mit Erscheinen dieser Schadentabelle verlieren alle bisherigen Ihre Gültigkeit.
- This damage chart supersedes all previous tables.
- Tous les tableaux de réparations antérieures à celle-ci deviennent caducs.
- La publicación de la presente tabla renueva tutte le tavole precedenti.
- Con la publicación de esta tabla se desecha plenamente la validez todas las anteriores.
- С момента публикации данной таблицы все остальные устаревшие таблички всех сортов утрачивают свою силу.
- Technische Änderungen vorbehaltlich.
- Subject to technical alterations.
- Sous réserve de modifications techniques.
- Con riserva di modifiche tecniche.
- Reservado el derecho modificaciones técnicas.
- Фирма оставляет за собой право на внебойные технические изменения.

- Stand IV/12
- As of IV/12
- Version IV/12
- Versión al IV/12
- Aglioramento IV/12
- по состоянию на IV/12

Dies ist eine international gültige Reparaturtabelle für die Anwendung von REMA TIP TOP Reparaturmaterialien und -systemen. Die angegebenen Schadensgrößen werden basierend auf Erkenntnissen der Praxis, Prüfungs- und Tests in Erfahrungsschriften unter Verwendung der REMA TIP TOP Reparatursysteme festgestellt. Generelle Instanzierungsmöglichkeiten des Reifens stets überprüfen!

Gesamten Reifen auf weitere, verdeckte Schäden untersuchen. Die Anwendung der dargestellten Reparaturvorschriften darf nur innerhalb der angegebenen Maximalgrößen nicht übersteigt werden.

Überprüfen Sie die Anwendung dieser Vorschriften auch abweichend von der Beurteilung, ob die angegebenen Schadensgrößen anzupassen sind. Für den Reparaturablauf die entsprechenden Einbau- und Verarbeitungsanleitungen beachten!

This is an internationally valid repair chart for the use of REMA TIP TOP repair materials and systems. The figures referring to injury sizes have been determined on the basis of practical experience, bench checks and tests carried out with REMA TIP TOP repair systems. Always make a general check to ensure that the tyre can be repaired.

Examine the complete tyre for further hidden damage. The maximum limits for the repairable injury dimensions must not be exceeded. Repairing or recommendations regarding tyre repair that exist in individual countries have not been taken into consideration in this chart. When referring to this repair chart, the user is obliged to assess whether the injury sizes indicated must be adjusted by taking account of the regulations and conditions of repair in force. Let the user decide whether the repair chart should be applied according to local road, load, and operating conditions. Follow the corresponding fitting and processing instructions when carrying out repairs.

These tables maximum of damages indicated as reference refer to damages which can be repaired correctly. These are damages which are not de-bonded correctly. The maximum of damages indicated in these tables exceed these dimensions, the repairer must not repair the damages.

Ce tableau de réparation concerne l'utilisation des produits et systèmes de réparation REMA TIP TOP est conforme aux spécifications internationales. Les tailles de dommages indiquées ont été déterminées sur la base d'expériences pratiques, de tests de bancs et tests effectués en utilisant les systèmes de réparation REMA TIP TOP. Examiner le pneu avant toute opération afin de déceler toutes les blessures de la carcasse et voir si son état justifie des réparations.

Le maximum des dimensions de réparation indiquées dans ce tableau de réparation sont déterminées sur la base d'essais pratiques effectués avec les systèmes de réparation REMA TIP TOP. Examiner le pneu avant toute opération afin de déceler toutes les blessures de la carcasse et voir si son état justifie des réparations.

La presente tabella riparazioni riguarda l'utilizzo dei prodotti e sistemi di riparazione REMA TIP TOP ed è conforme alle specificazioni internazionali. Le entità dei danni indicati sono definite sotto forma di valori indicativi ricavati sulla base di provate conoscenze, di controlli e test effettuati sui banci o presso impianti e laboratori. Su base dei provati risultati viene applicata la riparazione REMA TIP TOP. Examiner il pneu prima di ogni operazione di riparazione. A fine di verificare se le dimensioni dei danni indicati, le misure massime indicate non devono superare. Le presenti tavole di riparazioni riportano le norme di riparazione del pneumatico, valide in singoli Paesi. La tabella deve essere sempre considerata nel rispetto delle norme e condizioni di riparazione vigenti nel paese di applicazione. A fine di verificare se i valori di riparazione indicati nella tabella corrispondono alle condizioni locali della strada, dell'ambiente e di lavorazione, bisogna decidere se è conveniente modificare le norme di riparazione indicate in base alla situazione di lavoro.

Il processo di riparazione deve avvenire secondo le norme di riparazione stabilite, tenendo conto del grado di sollecitazione e di impiego del materiale. Nel processo di riparazione tenere conto delle relativa durata di montaggio e lavorazione.

Esta es una tabla de reparación para la aplicación de materiales y sistemas de reparación REMA TIP TOP. Las dimensiones de los daños se fijan en valores empíricos basados en experiencias prácticas y realizados en bancos y laboratorios. La tabella de reparación de la presente tabla de reparación es válida para los países individuales. Siempre que se utilice esta tabla, debe tenerse en cuenta las normas y limitaciones de seguridad indicadas deben adaptarse teniendo en cuenta tanto las normas y limitaciones como las condiciones locales de las carreteras, de carga y operación. Otras normas de correspondientes instrucciones de trabajo y aplicación.


Эта таблица повреждений пред назначена для применения ремонтных материалов и систем РЕМА ТИП ТОП и действительна для всех стран. Приведенные в таблице размеры повреждений даются в виде ориентировочных значений, полученных при проведении испытаний и измерениях. В таблице не учитываются возможные изменения конструкций и материалов, применяемых в различных странах. Таблица повреждений не освобождает пользователей от обязанности проведения собственной оценки необходимости корректировки назначаемых размеров, с учетом вышеперечисленных факторов: тяжести нагрузки, характеристик шин и условий эксплуатации шин. В ходе ремонта соблюдать соответствующие инструкции по обработке и применению ремонтных материалов.

© 2012 Tutti i diritti riservati, compresa la riproduzione fotografica e supporti elettronici. Non è consentito l'utilizzo, anche parziale, a scopo pubblicitario, della presente tabella danni.

© 2012 Quedan reservados todos los derechos de autor, incluyendo los de reproducción fotográfica y procesamiento de datos electrónicos. Está prohibido el uso comercial, total o parcial, de esta tabla de reparación.





© 2012 Todos los derechos reservados por el autor, incluyendo los de reproducción fotográfica y tratamiento de datos electrónicos. Esta tabla de reparación no puede utilizarse para fines publicitarios, totales o parciales, de esta tabla de daños.

© 2012 All rights reserved. This also means that this chart or part of it must not be stored in any electronic media nor reproduced by means of photo-technical processes. It is not allowed to use this repair chart or parts of it for commercial purposes.



Art. Nr.	RAD No.	Image
512 1159	115	75 x 90
512 5314	531	165 x 88
512 5338	533	205 x 110
512 5352	535	245 x 110
512 5376	537	265 x 110
512 5390	539	325 x 115
512 5410	541	365 x 125
512 5431	543	445 x 135
512 5810	581	208 x 168
512 5830	583	258 x 203
512 5850	585	363 x 233
512 5870	587	458 x 288
512 5890	589	603 x 343

Serie 100		Serie 95-90		Serie 85-80		Serie 75-70		Serie 65-60		Serie 55-45y		①	②	③			
R	R	c Ø	A	R	s Ø	RAD											
—	—	12	12	12	—	115											
20	20	20	20	30	10	120											
20	55	20	20	40	10	124											
45	65																
65	50	45	45	55	25	581											
60	100	65	65	75	45	583											
90	70																
90	160																
115	120	85	85	115	60	585											
		—	—	10	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115
		15	25	15	15	15	10	10	10	10	10	10	120				
		15	60	15	15	30	10	10	10	10	10	10	124				
		45	60														
		60	50	40	40	50	20	20	20	20	20	20	581				
		60	95	60	60	70	40	40	40	40	40	40	583				
		85	70														
		85	150														
		110	115	80	80	110	55	55	55	55	55	55	585				
		110	210	125	125	165	80	80	80	80	80	80	587				
		150	165	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120				
		10	20	12	50	10	10	10	20	10	10	10	124				
		45	60	60	50	30	30	50	15	15	15	15	581				
		60	90	80	70	45	45	70	35	35	35	35	583				
		80	145	105	110	70	70	110	50	50	50	50	585				
		105	200	105	105	105	105	165	70	70	70	70	587				
		140	160	135	280	135	135	210	—	—	—	—	589				
		170	220														



• Mit Erscheinen dieser Schadensabelle verlieren alle bisherigen Ihre Gültigkeit.  
• This damage chart supersedes all previous issues.  
• Tous les tableaux de réparation antérieurs à celle-ci deviennent obsolètes.  
• La publicación de la presente tabla rende nula tutte le versioni precedenti.  
• Con la publicación de esta tabla daños pierden su validez todas las anteriores.  
• С момента публикации данной таблицы все остальные утрачивают свою силу.

• Technische Änderungen vorbehalten.  
• Subject to technical alterations.  
• Sous réserve d'alterations techniques.  
• Con cambios técnicos.  
• Reservado el derecho modificaciones técnicas.  
• Фирма оставляет за собой право на внесение технических изменений.  
• Stand IV.12  
• As of IV.12  
• Version IV.12  
• Versión al IV.12  
• Aggiornamento IV.12  
• по состоянию на IV.12

Dies ist eine international gültige Reparaturtabelle für die Anwendung von REMA TIP TOP Reparaturmaterialien und -systemen. Die angegebenen Schadensgrößen werden basierend auf Erkenntnissen der Praxis, Prüfstandserprobungen und Tests in Erfahrungsschreitungen untersucht. Die Anwendung der REMA TIP TOP Reparatursysteme festgestellt. Generelle Instanzsetzungsmöglichkeiten des Reifens stets überprüfen!

Gesamten Reifen auf weitere, verdeckte Schäden untersuchen. Die Anwendung der Reparaturmaterialien darf nicht mehr überschritten werden! Eventuelle länderspezifische Vorschriften oder Empfehlungen zur Reifenreparatur sind in dieser Tabelle nicht berücksichtigt!

Die Schadenstypen, die in dieser Tabelle aufgeführt werden, müssen auf die Anwendung nicht passende Reifensysteme hinweisen. Die Schadenstypen müssen auf die Beurteilung, Belastungs- und Einsatzbedingungen der Beurteilung, ob die angegebenen Schadensgrößen anzupassen sind. Für den Reparaturablauf die entsprechenden Einbau- und Verarbeitungsanleitungen beachten!

This is an internationally valid repair chart for the use of REMA TIP TOP repair materials and systems. The figures referring to injury sizes have been determined on the basis of practical experience, bench checks and testing carried out with REMA TIP TOP repair systems. General instance setting possibilities of the tire must be checked. Examine the complete tire for further hidden damage. The maximum limits for the repairable injuries indicated refer to components which must not be exceeded. National regulations or recommendations regarding tire repair that exist in individual countries have not been taken into consideration in this chart. When referring to this repair chart, the user is obliged to assess whether the injury sizes indicated correspond to the conditions of use. The regulations have to be observed by taking into account the regulations of the pre-existing laws in force in the different countries. The repairer must decide if the tires of damaged specified, in function of the regulations and conditions of use. (This is done by calculating the ratio of the size of the repair to the size of the tire.) The repairer must adapt the repair to the local conditions of the roads and traffic rules in the respective country. For the repair, observe the instructions of mounting and application correspondingly!

Ce tableau de réparation concernant l'utilisation des produits et systèmes de réparation REMA TIP TOP est conforme aux spécifications internationales. Les tailles de dommages indiquées ont été déterminées sur la base d'expériences pratiques, de vérifications de bancs et d'essais effectués avec les systèmes de réparation REMA TIP TOP. Les dimensions des dommages réalisables sont basées sur les résultats de l'application REMA TIP TOP. Examiner le pneu avant toute opération afin de déceler toutes les blessures de la carcasse et voir si son état justifie des réparations. Contrôler l'ensemble du pneu pour toute autre blessure cachée. Les normes maximales indiquées ne doivent pas dépasser les blessures qui ont été détruites correctement. Ne pas réparer les blessures qui dépassent les tailles de dommages indiquées dans le tableau de réparation. Ces tailles ne doivent pas être dépassées par les matériaux de réparation utilisés. La présente table de réparation ne tient pas compte des régulations et recommandations relatives à la réparation des pneus en vigueur dans les différents pays. Le réparateur devra décider s'il convient de modifier les tailles de dommages préindiquées, en fonction des règlements et des conditions d'utilisation. (C'est à dire l'état de la route et les règles de circulation.) Le processus de réparation doit être adapté de l'après de la réglementation locale de la route et de la réglementation de la circulation.

La presente tabella riparazioni riguarda l'utilizzo dei materiali e sistemi di riparazione REMA TIP TOP ed è conforme alle specificazioni internazionali. Le dimensioni dei danni indicati sono definiti sotto forma di valori indicativi ricavati dalla base di esperienza pratica, dai controlli di banco e dalle prove di riparazione. I valori indicativi sono basati sulla validità delle dimensioni realizzabili sulle basi della riparazione REMA TIP TOP. Esaminare il pneumatico prima di ogni operazione di riparazione per scoprire tutte le lesioni della cassa e vedere se lo stato del pneumatico è giustificato per le riparazioni. Verificare sempre l'eventuale possibilità di riparare il pneumatico. Controllare l'intero pneumatico al fine di individuare possibili danni nascosti. A questo punto non devono essere superate le misure massime indicate nel diagramma. Le dimensioni dei danni indicati non devono essere superate. La presente tabella non tiene conto di eventuali norme o raccomandazioni riguardanti la riparazione del pneumatico, valide in singoli Paesi. La presente tabella non considera le esigenze di riparazione dei pneumatici in base alle norme vigenti in diversi paesi. Il riparatore deve decidere se conviene modificare le dimensioni dei danni indicati, in base alle norme locali di condizioni stradali e di traffico. Nel processo di riparazione tenere conto delle istruzioni di montaggio e lavorazione.

Esta es una tabla de reparación de vigencia internacional para la aplicación de materiales y sistemas de reparación REMA TIP TOP. Las dimensiones de los daños se fijan en valores empíricos basados en experiencias prácticas y procedimientos de control y test efectuados con los bancos de prueba y procedimientos y resultados de reparación. Los valores indicados no deben exceder las medidas máximas indicadas en la tabla. La presente tabla no considera eventuales normas ni recomendaciones para la reparación del neumático. La reparación debe adaptarse teniendo en cuenta tanto las normas y limitaciones como las condiciones locales de las carreteras, de carga y operación. (Otro modo de decirlo: las correspondientes instrucciones de trabajo y aplicación).

Это таблица повреждений, предназначенная для применения ремонтных материалов и систем РЕМА ТИП ТОП и действительна для всех стран. Приведенные в таблице размеры повреждений даются в виде ориентировочных показаний, полученных при испытаниях на бензоприводных машинах, полученных при испытаниях на ремонтных системах РЕМА ТИП ТОП. В таблице повреждений не обсюждают пользователей от обязанности проведения собственной оценки необходимости корректировки назначения размеров повреждений в зависимости от конкретных условий, характера нагрузки и условий эксплуатации шин. В ходе ремонта соблюдать соответствующие инструкции по обратите и примените соответствующие инструкции.

© 2012 Справка содержит, за собой все права, в том числе на фотографическое воспроизведение и запись на электронные носители. Использование данной таблицы или ее фрагментов в целях получения доходов не разрешается.

© 2012 Alle Rechte vorbehalten, auch die der fototechnischen Wiedergabe und der Speicherung auf elektronischen Medien. Die gewerbliche Nutzung dieser Reparaturtabelle, auch in Auszügen, ist nicht zulässig.

© 2012 All rights reserved. This also means that this chart or part of it must not be stored in any electronic media nor reproduced by means of photo-technical processes. It is not allowed to use this repair chart or parts of it for commercial purposes.

Droits de reproduction © 2012 Tous droits réservés. Cela concerne le tableau de réparation, comprenant la reproduction photographique et supports électroniques. Il n'est pas autorisé d'utiliser ce tableau de réparation ou une partie de ce tableau pour des usages commerciaux.

© 2012 Tutti i diritti riservati, compresa la riproduzione fotografica e supporti elettronici. Non è consentito l'impiego, anche parziale, a scopo pubblicitario, della presente tabella danni.

© 2012 Quedan reservados todos los derechos de autor, incluyendo los de reproducción fotográfica y procesamiento de datos electrónicos. Está prohibido el uso comercial, total o parcial, de esta tabla de reparación.








**P·N**  
DIAGONAL

		C												C											
		PR												PR											
max. mm	max. inch	PLY RATING Индекс слойности												max. mm	max. inch	PLY RATING Индекс слойности									
10	3/8"	PN-Nr.	02	02	03	03	04	04	02	03	03			25	1"	PN-Nr.	020	020	020	020					
15	1/2"	PN-Nr.	03	03	04	04	05	05	02	03	04			50	2"	PN-Nr.	020	020	021	023					
25	1"	PN-Nr.	03	04	05	06	06	06	03	04	05			75	3"	PN-Nr.	020	023	023	024					
35	1 3/8"	PN-Nr.	04	04	05	06	07	07	03	04	05			125	5"	PN-Nr.	021	024	024	025					
50	2"	PN-Nr.	05	05	06	07	08	08	05	05	06			175	7"	PN-Nr.	022	025	025	-					
75	3"	PN-Nr.	-	-	07	07	09	09	06	06	07														
100	4"	PN-Nr.	-	-	08	08	09	010	07	07	08														
125	5"	PN-Nr.	-	-	-	010	010	-	-	08	08														

Art. Nr.	PN No.	C				PR	-8	10-12	14-16	18-20	22-24	
		max. mm	max. inch	PLY RATING Индекс слойности								
512 6020	02	80	2	20								
512 6037	03	100	2	10								
512 6044	04	120	2	10								
512 6051	05	160	4	10								
512 6068	06	235	6	10								
512 6075	07	295	6	10								
512 6082	08	345	6	5								
512 6099	09	390	8	5								
512 6109	010	450	8	3								
512 6202	020	255	4	10								
512 6219	021	370	4	5								
512 6226	022	510	4	3								
512 6233	023	255	6	10								
512 6240	024	370	6	5								
512 6257	025	510	6	3								
512 6408	040	160	4	5								
512 6415	041	235	6	5								
512 6422	042	265	8	5								
512 6707	UP 3	035	-	100								
512 6721	UP 4	60	-	50								
512 6745	UP 5	67	-	50								
512 6769	UP 4,5	045	-	92								

		C												PR									
		PLY RATING Индекс слойности												PLY RATING Индекс слойности									
max. mm	max. inch	040	041	041	042	042	042	042	042	042	042	042	042	042	042	042	042	042	042	042	042	042	042
25	1"	PN-Nr.	040	041	041	042	042	042	042	042	042	042	042	042	042	042	042	042	042	042	042	042	042

- Nicht reparierbare Zone
- Non repairable area
- Zone non réparable
- Zona non riparabile
- Zona no reparable
- \* неремонтируемая зона



PN 02 - 42

Dies ist eine international gültige Reparaturtabelle für die Anwendung von REMA TIP TOP Reparaturmaterialien und Systemen. Die Anwendungsbereiche sind auf die Schäden basierend auf den Anwendern festgestellt und kontrolliert und in Erdbebenrichtungen unter Anwendung der REMA TIP TOP Reparatursysteme festgelegt. Generelle Instandsetzungsmöglichkeiten des Reifens steht überprüft. Der Empfehlungswert für die Reifentemperatur auf weiteren, verdeckten Schäden untersuchen. Die angegebenen maximalen Abmessungen dürfen nach erfolgter, sachgerechter Bearbeitung des Schadens nicht überschritten werden! Eventuelle ländliche Abweichungen von den Empfehlungen für die Reifentemperatur sind in diesen Tabellen nicht berücksichtigt. Die Schadentabelle entfindet den Anwender nicht, sowohl unter Beachtung dieser Vorschriften als auch abgestimmt auf örtliche Straßen-, Belastungs- und Einsatzbedingungen von Reifen. Beurteilung, ob die angegebenen Schadensgrößen die Empfehlungen und für den Reparaturablauf die entsprechenden Einbau- und Verarbeitungsanleitungen beachten!

This is an internationally valid repair chart for the use of REMA TIP TOP repair materials and systems. The application areas are determined based on the users and controlled and tested in seismic directions under application of the REMA TIP TOP repair systems. Always make a general check to ensure that the tire can be repaired. Recommendation value for tire temperature on further hidden damage. Check the maximum sizes indicated refer to prepared injuries. These maximum limits must not be exceeded. Regulations or recommendations regarding tire repair that exist in individual countries or regions are not taken into account in this chart. When referring to this repair chart, the user is obliged to assess whether the injury sizes indicated must be adjusted, taking into account these regulations, together with local road, load, and operating conditions. Follow the corresponding fitting and processing instructions when carrying out repairs. Les tailles maximum de dommages indiquées se réfèrent aux blessures qui ont été débréquées correctement. Ne pas dépasser les tailles qui sont indiquées dans la table de réparation en fonction des recommandations relatives à la réparation des pneus en vigueur dans les différents pays. Le conseil de température des pneus doit être respecté en fonction des conditions locales d'utilisation et de service. Überprüfen Sie die entsprechenden Anweisungen und Richtlinien im Hinblick auf die Ausführungsbedingungen des Reifens.

Cette table de réparation concerne l'utilisation des produits et systèmes de réparation REMA TIP TOP et leur application au niveau des dommages indiqués sur la base de dommages indiqués ont été déterminés sur la base d'expérimentations pratiques, de contrôles et d'essais réalisés sur banc avec utilisation des systèmes de réparation REMA TIP TOP. Examiner le pneu avant toute opération afin de déceler toutes les déformations et les fissures. La température recommandée pour le pneu peut être ajustée, en fonction des recommandations relatives à la réparation des pneus dans les différents pays. Le conseil de température du pneu doit être respecté en fonction des conditions locales d'utilisation et de service. Verifier les instructions correspondantes de réparation et les recommandations relatives à la réparation des pneus indiquées dans la table de réparation.

La presente tabella riguarda l'utilizzo dei prodotti e materiali e sistemi di riparazione REMA TIP TOP ed ha validità su scala internazionale. I dati di dimensione dei danni sono determinati sulla base dei danni indicati, sulla base di valutazioni pratiche, controlli e test eseguiti sul banco prova sotto l'applicazione dei sistemi di riparazione REMA TIP TOP. Verificare il pneumatico prima di eseguire la riparazione. È possibile che le valutazioni possano essere modificate in base alle norme di riparazione dei diversi paesi. Il consiglio della temperatura del pneumatico deve essere rispettato in base alle norme di sicurezza indicate, sia nel rispetto delle norme di servizio che nelle condizioni locali di strada. Nel grado di selezionamento di applicazione del materiale. Nel processo di riparazione tenere conto delle relative istruzioni di montaggio e lavorazione.

Esta es una tabla de reparación de vigencia internacional para la aplicación de materiales y sistemas de REMA TIP TOP y su aplicación a los daños indicados. Los datos de dimensiones de los daños se han establecido en función de las dimensiones de los daños indicados en la tabla de reparación. Examinar el neumático antes de finalizar la preparación de las reparaciones por un experto, las dimensiones del daño deben establecerse en función de las recomendaciones máximas indicadas en la tabla de reparación. El consejo de temperatura del neumático debe respetarse en función de las normas de servicio tanto como las normas de instalación y limitaciones como las instrucciones de operación. Observen las correspondientes instrucciones de trabajo y aplicación.

Эта таблица подтверждена предварительно предназначена для применения ремонтных материалов и систем РЕМА ТИП ТОП и действует для различных стран. Таблица содержит данные о размерах, полученные на основе экспериментальных данных, полученных при использовании ремонтных систем РЕМА ТИП ТОП и основанных на практическом опыте и результатами стендовых испытаний и тестирования подачи ремонтирующих материалов на различные виды повреждений. Обследуйте шину на возможное наличие скрытых повреждений. Воде ремонта подтверждается соответствующими инструкциями обработки и применению ремонтных материалов.

© 2010 Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotografischen Wiedergabe und der Spezifizierung auf elektronischen Medien. Die gewerbliche Nutzung dieser Reparaturtabelle, auch in Auszügen, ist nicht zulässig.

© 2010 All rights reserved. This also means that this chart or part of it must not be stored in any electronic media nor reproduced by means of photo-technical processes. It is not allowed to use this repair chart or parts of it for commercial purposes.

Droits de reproduction © 2010 Tous droits réservés. Cela signifie que cette table ou partie de celle-ci ne doivent pas être stockées dans aucun média électronique ni reproduites par procédés photo-técniques. Il est interdit d'utiliser cette table de réparation commerciale ou partielle.

© 2010 Tutti i diritti riservati, compresa la riproduzione fotografica e supporti elettronici. Non è consentito l'impiego, anche parziale, a scopo pubblicitario, della presente tabella dati.

© 2010 Quedan reservados todos los derechos de autor, incluyendo los de reproducción fotográfica y procesamiento de datos electrónicos. Están prohibidos el uso comocial, total o parcial, de esta tabla de reparación.

© 2010 Firma conserva todos los derechos de autor, incluyendo los de reproducción fotográfica y procesamiento de datos electrónicos. No está permitido el uso comercial, total o parcial, de esta tabla de reparación.



# Обозначения на шине

